

推荐附件

TEK-USB-488—GPIB 到 USB 转换器。

SIGEXPTE—National Instruments SignalExpress 泰克版互动测量软件专业版。

AC2100—仪器软手提箱。

HCTEK4321—仪器硬手提箱(要求 AC2100)。

RM2000B—机架安装套件。

071-1075-xx—编程人员手册, 仅英语。

071-1828-xx—服务手册, 仅英语。

174-4401-xx—USB 主机到设备电缆, 长 3 英尺。

推荐探头

TPP0101—10X 无源探头, 100MHz 带宽

TPP0201—10X 无源探头, 200MHz 带宽

P2220—10X 到 1X 可切换无源探头, 200MHz 带宽

P6101B—1X 无源探头(15MHz, 300VRMS CATII 额定值)

P6015A—1000X 高压无源探头(250MHz)

P5100—100X 高压无源探头(75MHz)

P5200—高压有源差分探头(25MHz)

P6021—15A, 60MHz AC 电流探头

P6022—6A, 120MHz AC 电流探头

A621—2000A, 5-50kHz AC 电流探头

A622—100A, 100kHz AC/DC 电流探头

TCP303/TCPA300—150A, 15MHz AC/DC 电流探头/放大器

TCP305/TCPA300—50A, 50MHz AC/DC 电流探头/放大器

TCP312/TCPA300—30A, 100MHz AC/DC 电流探头/放大器

TCP404XL/TCPA400—500A, 2MHz AC/DC 电流探头/放大器

服务选项

选项 C3—三年校准服务。

选项 C5—五年校准服务。

选项 D1—校准数据报告。

选项 D3—三年校准数据报告(要求选项 C3)。

选项 D5—五年校准数据报告(要求选项 C5)。

选项 CA1—提供一次校准服务或以指定校准间隔进行校准，以先到者为准。

在购买后追加服务

TDSxxxxC-CA1—提供仪一次校准服务或以指定校准间隔进行校准，以先到者为准。